

污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施名称	运行状态 (是否正常)	污水排放情况			药剂添加情况 d		
			流量日均值	pH 值日	总余氯日均值	药剂 1	投放量	添加
			(m ³ /d)	均值	(mg/L) b	名称	(kg)	时间
2021年7月1日	污水处理站	是	112	7.6	4.475	次氯酸钠	31	自动
2021年7月2日	污水处理站	是	109	7.6	5.234	次氯酸钠	31	自动
2021年7月3日	污水处理站	是	105	7.6	4.560	次氯酸钠	32	自动
2021年7月4日	污水处理站	是	101	7.6	4.882	次氯酸钠	31	自动
2021年7月5日	污水处理站	是	122	7.6	4.751	次氯酸钠	31	自动
2021年7月6日	污水处理站	是	107	7.6	4.900	次氯酸钠	31	自动
2021年7月7日	污水处理站	是	110	7.6	4.740	次氯酸钠	31	自动
2021年7月8日	污水处理站	是	108	7.6	5.309	次氯酸钠	35	自动
2021年7月9日	污水处理站	是	173	7.6	5.697	次氯酸钠	40	自动
2021年7月10日	污水处理站	是	98	7.6	5.454	次氯酸钠	31	自动
2021年7月11日	污水处理站	是	92	7.6	6.039	次氯酸钠	31	自动
2021年7月12日	污水处理站	是	103	7.6	6.011	次氯酸钠	31	自动
2021年7月13日	污水处理站	是	115	7.6	5.768	次氯酸钠	35	自动
2021年7月14日	污水处理站	是	121	7.6	5.873	次氯酸钠	31	自动
2021年7月15日	污水处理站	是	118	7.6	4.586	次氯酸钠	31	自动
2021年7月16日	污水处理站	是	120	7.6	4.471	次氯酸钠	34	自动
2021年7月17日	污水处理站	是	97	7.6	4.939	次氯酸钠	31	自动
2021年7月18日	污水处理站	是	108	7.6	4.821	次氯酸钠	31	自动
2021年7月19日	污水处理站	是	108	7.6	4.577	次氯酸钠	31	自动
2021年7月20日	污水处理站	是	103	7.6	4.865	次氯酸钠	31	自动
2021年7月21日	污水处理站	是	103	7.6	4.518	次氯酸钠	31	自动
2021年7月22日	污水处理站	是	104	7.6	3.738	次氯酸钠	32	自动
2021年7月23日	污水处理站	是	103	7.6	3.597	次氯酸钠	31	自动
2021年7月24日	污水处理站	是	98	7.6	4.363	次氯酸钠	31	自动
2021年7月25日	污水处理站	是	102	7.6	4.877	次氯酸钠	32	自动
2021年7月26日	污水处理站	是	77	7.6	5.423	次氯酸钠	31	自动
2021年7月27日	污水处理站	是	116	7.6	5.554	次氯酸钠	31	自动
2021年7月28日	污水处理站	是	117	7.6	4.680	次氯酸钠	31	自动
2021年7月29日	污水处理站	是	128	7.6	4.878	次氯酸钠	35	自动
2021年7月30日	污水处理站	是	106	7.6	3.897	次氯酸钠	31	自动
2021年7月31日	污水处理站	是	108	7.6	3.876	次氯酸钠	30	自动
3392							957	

注: a 应按污染防治设施分别记录, 每一台污染防治设施填写一张信息表;

b 采用含氯消毒剂消毒的排污单位应在接触池出口记录总余氯浓度监测值;

c 污水处理设施如产生污泥, 应在清掏时记录相关信息, 包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间;

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量, 当日无添加则不填写。

记录时间: 2021年7月

记录人:

保飞

审核人: 李毕忠

总务科

5329000043380